

单路智能化测量报警仪表快速操作

(V9.3)



使用的注意事项

- 1. 使用本产品的人必须具备足够的电气系统知识，并确保不会将本产品应用于对人身及财产存在危险的场合。
- 2. 本快速操作指南内容仅供参考，视产品型号和版本不同，部分型号或版本只具备本指南描述的部分功能，同时部分功能并未在本快速操作指南中介绍。若有疑问请前往本公司官网 www.yudian.com 下载最新版本完整说明书的 PDF 文件。
- 3. 在首次使用本产品前应认真阅读本产品完整说明书，以确保正确的使用。
- 4. 本公司对于产品所负有责任仅限于所售产品本身，不负责其它任何直接或间接损失及责任。

1. 型号确定方法

- 仪表刚上电时，PV窗口显示型号，SV窗口显示版本号。
- 仪表侧面贴纸型号模块扩充输入，上面涂点的位置表示对应的型号和模块。
- 打客服热线，查机号信息。

2. 技术规格

● 输入规格（一台仪表即可兼容）：

热电偶：K、S、R、T、E、J、B、N、WRe3~WRe25、WRe5~WRe26

热电阻：Cu50、Pt100、

线性电压：0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~60mV、0~20mV、0~10V

线性电流（需外接精密电阻或在 MIO 位置安装 I44 模块）：0~20mA、4~20mA 等

线性电阻：0~80 欧、0~400 欧（可用于测量远传电阻压力表）

● 测量范围：

K(-200~1300°C)、S(0~1700°C)、R(0~1700°C)、T(-200~390°C)、E(0~1000°C)、J(0~1200°C)、B(600~1800°C)、N(0~1300°C)、WRe3~WRe25 (0~2300°C)、WRe5~WRe26 (0~2300°C)、Cu50 (-50~150°C)、PT100(-200~+800°C)

● 测量精度：0.2 级 (0.2%FS ± 0.1°C) (700, 701)

● 分辨率：0.1°C（当测量温度大于 999.9°C 时自动转换为按 1°C 显示），可选择按 1°C 显示

● 温度漂移： $\leq \pm 0.01\%FS / ^\circ C$ （典型值约 $\pm 50ppm/^{\circ}C$ ）

● 电磁兼容：IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群）， $\pm 4KV/5KHz$ ；

IEC61000-4-5（浪涌），4KV

- 变送输出：在 OUTP 位置安装 X3 电流模块后，可将测量值 PV 变送为标准电流输出，最大负载电阻 500 欧
- 报警功能：上限、下限、第二上限及第二下限报警功能，可选购安装继电器模块将报警信号输出
- 隔离耐压：电源端、继电器触点及信号端相互之间 $\geq 2300VDC$ ；相互隔离的弱电信号端之间 $\geq 600VDC$
- 电源：100~240VAC, -15%, +10% / 50~60Hz; 或 24VDC/AC, -15%, +10%
- 电源消耗： $\leq 5W$
- 使用环境：温度 -10~+60°C；湿度 $\leq 90\%RH$

3. 面板说明

- ① 上显示窗，显示测量值 PV、参数名称
- ② 下显示窗，显示单位符号、参数值
- ③ 设置键，用于进入参数设置状态，确认参数修改等
- ④ 数据移位键
- ⑤ 数据减少键
- ⑥ 数据增加键
- ⑦ LED 指示灯，OP1、OP2 指示电流变送输出大小，只有 OUTP 安装 X3 模块时，OP1 灯才与 OP2 同步亮；AL1、AL2、AU1、AU2 等分别对应模块输出动作。注：仪表上电后，仪表上显示窗口显示测量值（PV）。该显示状态为仪表的基本显示状态。输入的测量信号超出量程时（热电偶断线时、热电阻断线或短路时及输入规格设置错误时可能发生），则上显示窗交替显示“orAL”字样及测量上限或下限值。



4. 操作说明

在基本显示状态下按 ③ 键并保持约 2 秒钟，即进入现场参数表。如果参数没有锁上 (Loc=0)，则按 ④ 键减小数据，按 ⑤ 键增加数据，可修改数位的小数点同时闪动（如同光标）。按键并保持不放，可以快速地增加或减少数值，并且速度会随小数点右移自动加快（3 级速度）。按 ④ 键也可直接移动修改数据的位置（光标）。按 ⑥ 键可显示下一参数，按 ⑦ 键并保持不放，可返回显示上一参数。先按 ④ 键不放接着再按 ③ 键可退出设置参数状态。如果没有按键操作，约 30 秒钟后会自动退出设置参数状态。设置 Loc=808，可进入系统参数表。

5.1 现场参数表

参数	参数含义	说明	设置范围
HIAL	上限报警	测量值 PV 大于 HIAL 值时仪表将产生上限报警；测量值 PV 小于 HIAL-AHYS 值时，仪表将解除上限报警。	-999~- +3200°C 或 -9990~- +32000 单位
LoAL	下限报警	当 PV 小于 LoAL 时产生下限报警，当 PV 大于 LoAL+AHYS 时下限报警解除。	
HdAL	第二上限报警	当 PV 大于 HdAL 时产生 HdAL 报警，当 PV 小于 HdAL-AHYS 时报警解除。	
LdAL	第二下限报警	当 PV 小于 LdAL 时产生 LdAL 报警当 PV 大于 LdAL+AHYS 时报警解除。 注：每种报警可自由定义为控制 AL1、AL2、AU1、AU2 等输出端口动作，也可以不做任何动作，请参见后文报警输出定义参数 AOP 的说明。	

Loc	参数修改级别	Loc=0, 允许修改给定值及修改现场参数； Loc=1, 允许修改给定值，禁止修改现场参数； Loc=2~3, 禁止修改给定值，允许修改现场参数； Loc=4~255 不允许修改 Loc 以外的其它任何参数。 设置 Loc=808，并按 ③ 确认，可进入系统参数表。	0~9999
-----	--------	--	--------

5.2 系统参数表

参数	参数含义	说明	设置范围																																																																												
AHYS	报警回差	又名死区、滞环。回差用于避免因测量输入值波动而导致位式调节输出产生频繁通断的误动作。对于温度控制，一般推荐为 0.5~2°C。	0~999.9°C 或 0~+999 单位																																																																												
AoP	报警输出定义	<p>AoP 的 4 位数的个位、十位、百位及千位分别用于定义 HIAL、LoAL、HdAL 和 LdAL 等 4 个报警的输出位置，如下：</p> $AOP = \frac{3}{LdAL} \frac{3}{HdAL} \frac{0}{LoAL} \frac{1}{HIAL}$ <p>数值范围是 0~4，0 表示不从任何端口输出该报警，1、2、3、4 分别表示该报警由 AL1、AL2、AU1、AU2 输出。</p> <p>例如设置 AOP=3301，则表示上限报警 HIAL 由 AL1 输出，下限报警 LoAL 不输出、HdAL 及 LdAL 则由 AU1 输出，即 HdAL 或 LdAL 产生报警均导致 AU1 动作。</p> <p>若需要使用 AL2 或 AU2，可在 ALM 或 AUX 位置安装 L3 双路继电器模块。</p>	0~4444																																																																												
INP	输入规格	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>K</td><td>21</td><td>Pt100</td></tr> <tr><td>1</td><td>S</td><td>22</td><td>Pt100(-80~+300.0°C)</td></tr> <tr><td>2</td><td>R</td><td>25</td><td>0~75mV 电压输入</td></tr> <tr><td>3</td><td>T</td><td>26</td><td>0~100 欧电阻输入</td></tr> <tr><td>4</td><td>E</td><td>27</td><td>0~400 欧电阻输入</td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>28</td><td>0~20mV 电压输入</td></tr> <tr><td>6</td><td>B</td><td>30</td><td>0~60mV 电压输入</td></tr> <tr><td>7</td><td>N</td><td>31</td><td>0~1V</td></tr> <tr><td>8</td><td>WRe3-WRe25</td><td>32</td><td>0.2~1V</td></tr> <tr><td>9</td><td>WRe5-WRe26</td><td>33</td><td>1~5V 电压输入</td></tr> <tr><td>10</td><td>用户指定的扩充输入规格</td><td>34</td><td>0~5V 电压输入</td></tr> <tr><td>12</td><td>F2 幅射高温温度计</td><td>35</td><td>-20~+20mV</td></tr> <tr><td>13</td><td>T (0~300.0°C)</td><td>37</td><td>-5V~+5V 15~75mV 电压输入</td></tr> <tr><td>15</td><td>MIO 输入 1 (安装 I44 为 4~20mA)</td><td>39</td><td>4~20mA 电流输入 (仅限 D61, 需备注 J4 输入)</td></tr> <tr><td>16</td><td>MIO 输入 2 (安装 I44 为 0~20mA)</td><td>42</td><td>0~10V 电压输入</td></tr> <tr><td>17</td><td>K (0~300.0°C)</td><td>43</td><td>2~10V 电压输入</td></tr> <tr><td>18</td><td>J (0~300.0°C)</td><td>44</td><td>-10V~+10V 电压输入</td></tr> <tr><td>19</td><td>Ni120</td><td>45</td><td>0~100mV 电压输入</td></tr> <tr><td>20</td><td>Cu50</td><td>46</td><td>20~100mV 电压输入</td></tr> </table>	0	K	21	Pt100	1	S	22	Pt100(-80~+300.0°C)	2	R	25	0~75mV 电压输入	3	T	26	0~100 欧电阻输入	4	E	27	0~400 欧电阻输入	5	J	28	0~20mV 电压输入	6	B	30	0~60mV 电压输入	7	N	31	0~1V	8	WRe3-WRe25	32	0.2~1V	9	WRe5-WRe26	33	1~5V 电压输入	10	用户指定的扩充输入规格	34	0~5V 电压输入	12	F2 幅射高温温度计	35	-20~+20mV	13	T (0~300.0°C)	37	-5V~+5V 15~75mV 电压输入	15	MIO 输入 1 (安装 I44 为 4~20mA)	39	4~20mA 电流输入 (仅限 D61, 需备注 J4 输入)	16	MIO 输入 2 (安装 I44 为 0~20mA)	42	0~10V 电压输入	17	K (0~300.0°C)	43	2~10V 电压输入	18	J (0~300.0°C)	44	-10V~+10V 电压输入	19	Ni120	45	0~100mV 电压输入	20	Cu50	46	20~100mV 电压输入	
0	K	21	Pt100																																																																												
1	S	22	Pt100(-80~+300.0°C)																																																																												
2	R	25	0~75mV 电压输入																																																																												
3	T	26	0~100 欧电阻输入																																																																												
4	E	27	0~400 欧电阻输入																																																																												
5	J	28	0~20mV 电压输入																																																																												
6	B	30	0~60mV 电压输入																																																																												
7	N	31	0~1V																																																																												
8	WRe3-WRe25	32	0.2~1V																																																																												
9	WRe5-WRe26	33	1~5V 电压输入																																																																												
10	用户指定的扩充输入规格	34	0~5V 电压输入																																																																												
12	F2 幅射高温温度计	35	-20~+20mV																																																																												
13	T (0~300.0°C)	37	-5V~+5V 15~75mV 电压输入																																																																												
15	MIO 输入 1 (安装 I44 为 4~20mA)	39	4~20mA 电流输入 (仅限 D61, 需备注 J4 输入)																																																																												
16	MIO 输入 2 (安装 I44 为 0~20mA)	42	0~10V 电压输入																																																																												
17	K (0~300.0°C)	43	2~10V 电压输入																																																																												
18	J (0~300.0°C)	44	-10V~+10V 电压输入																																																																												
19	Ni120	45	0~100mV 电压输入																																																																												
20	Cu50	46	20~100mV 电压输入																																																																												
dPt	小数点位置	<p>可选择 0、0.0、0.00、0.000 四种显示格式。</p> <p>注：采用普通热电偶或热电阻输入时，只可选择 0 或 0.0 两种格式。使用 S 型热电偶时，建议选择 0 格式；InP=17、18、22 时，仪表内部为 0.01°C 分辨率，可选择 0.0 或 0.00 两种显示格式。采用线性输入时，若测量值或其它相关参数数值可能大于 9999 时，建议不要选用 0 格式而应使用 0.000 的格式，因为大于 9999 后显示格式会变为 00.00。</p>																																																																													



扫码查阅详细说明书



关注公众号
获取技术支持



www.yudian.com

版权所有 © 2024-2025

S311 03